

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

关于公司收到常熟市环境保护局行政处罚决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《常熟市环境保护局行政处罚决定书》（常环行罚字（2018）第 231 号）

收到日期：2018 年 10 月 22 日

生效日期：2018 年 10 月 22 日

涉嫌违规主体及任职情况：

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）

涉嫌违规的事项类别：

常熟市环境保护局认定公司违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条“向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口；在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门

部门的规定“之规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018年7月24日，常熟市环境保护局执法人员依法对公司进行了检查。经查，发现公司白茆塘河的排口有水正在外排，当场对公司原水解车间旁的蒸馏水收集池西北侧雨水沟道及厂区西北侧围墙处雨水沟道组织进行开挖，发现上述挖掘出的沟道内有少量水在流动。执法人员对白茆塘河排口外排水、蒸馏水收集池西北侧挖掘处出水、厂区西北侧围墙挖掘处出水分别进行采样。根据常熟市环境监测站出具的监测报告，其中白茆塘河排口水样中化学需氧量浓度为624 mg/L，氨氮浓度为7.56mg/L，超过《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表3化学工业标准；悬浮物浓度为128mg/L，超过《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2一级标准。

经调查，公司的白茆塘河排口为原先的一个老雨排口，已经废弃停用，该雨排口的雨水管道前端用水泥封堵，但是后端还有雨水窨井。部分雨水通过雨水窨井进入了老雨水管道长期积存，由于老雨水管道水泥封堵不密闭，造成了白茆塘河排口外排水超标。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款规定，

对公司作出如下决定：罚款人民币肆万捌仟元整；责令立即改正违法行为。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司诚恳接受环保部门的处罚决定，并已按照环保部门的改正要求进行了整改，行政罚款已全部缴纳，生产经营未因上述行政处罚受到影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次处罚不会对公司财务方面产生重大影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司管理层高度重视此次行政处罚事件，全力配合环保执法人员的现场检查工作。同时，立即进行全厂范围内相关问题排查，积极制定整改计划并加以实施，所有安排落实到人。公司今后将更加严格遵守相关法律、法规，强化内部管理意识，杜绝类似事件再次发生。

（二）整改情况

1、按照常熟市环境保护局的要求已全部整改到位，对已废弃的老雨排口的管道进行了彻底挖掘并填埋，排口彻底封堵，并已全部缴纳了罚款。

2、公司举一反三，将加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项排放指标达标，并组织公司员工学习环境保护法律法规，强化环境保护意识。

五、备查文件目录

常熟市环境保护局出具的《常熟市环境保护局行政处罚决定书》
(常环行罚字(2018)第 231 号)

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018年10月23日