

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司

关于发生安全事故的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、事故基本情况

2018年10月8日10时，广东东研网络科技股份有限公司（以下“公司”）承包的内蒙古广播电视网络集团有限公司赤峰分公司公共文化服务与信息化建设及电信普遍服务工程项目林西县大井镇温都行政村附近温都-永林段施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，2人轻伤。

事故发生后，公司立即启动事故应急预案全力组织救治伤员，成立了事故处理领导小组，尽全力妥善做好事故善后工作，并配合相关部门对本次事故作进一步调查分析。

二、对公司生产经营的影响

2018年11月23日，内蒙古自治区赤峰市林西县安全生产监督管理局出具了《行政处罚听证告知书》（（林）安监听告[2018]综合1号），公司存在下列行为：对工程项目安全管理不到位，将工程分包给不具备相关施工资质的个人施工队；未认真履行安全管理职责，未按规定配备足够的现场管理人员，未对现场施工人员进行安全教育培训，以包代管；未制定施工组织设计；未按规定对施工人员进行安全教育培训；未及时发现项目经理长期不在重要施工路段施工现场进行监督管理，施工现场安全管理混乱，造成一起一般生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十二条、第四十六条、《中华人民共和国建筑法》第二十九条、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 第393号）第二十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款的规定，拟对公司作出人民币贰拾万元罚款的行政处罚。

事故发生后，公司妥善安排了罹难人员的善后及其家属的安抚工作，2018年11月25日，公司与罹难人员的家属达成了民事赔偿协议，并且实际赔偿已经结束。

公司在事故发生后及时向当地政府相关部门报告，并要求各项目立即排查生产安全隐患，全面排除安全生产存在的各项风险因素，对安全生产管理体系进行严格梳理，防止类似事故再次发生，确保公司安全健康运营，尽全力将本次事故损失降到最低。同时，公司将根据相关部门要求积极进行整改，配合相关部门制定整改措施。

公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司对本次事故罹难人员表示哀悼，对罹难人员家属表示深切慰问。

特此公告。

广东东研网络科技有限公司

董事会

2018年11月27日